



**OBBLIGHI DI CHI PRESENTA E CONSEGNA AL TRASPORTATORE COLLI CONTENENTI MATERIE PERICOLOSE ( obblighi dello Speditore e del Caricatore).**

**Lo Speditore** di merci pericolose ha l'obbligo di presentare al trasporto colli conformi alle disposizioni dell'accordo ADR.

In particolare deve:

- a) assicurarsi che le merci pericolose siano classificate ed autorizzate al trasporto conformemente all'accordo ADR;
- b) fornire al trasportatore informazioni e dati in modo tracciabile, i documenti di trasporto ed eventuali autorizzazioni, approvazioni, notifiche e certificati ecc.;
- c) utilizzare solo imballaggi, grandi imballaggi, cisterne e GIR approvati ed adatti al trasporto delle singole materie pericolose e recanti i marchi prescritti dall'ADR;
- d) osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione;
- e) assicurarsi che anche le cisterne vuote non ripulite e non degassificate, i grandi contenitori ed i piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa vuoti non ripuliti, siano marcati ed etichettati in maniera conforme e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene.

**Il Caricatore** di merci pericolose ha l'obbligo in particolare di :

- a) consegnare al trasportatore merci pericolose solo se queste sono autorizzate al trasporto conformemente all'accordo ADR;
- b) durante la consegna al trasportatore di merci pericolose imballate o di imballaggi vuoti non ripuliti, verificare se l'imballaggio è danneggiato. Se l'imballaggio è danneggiato ed in particolare non è a tenuta, o se c'è perdita o possibilità di perdita, egli non deve caricare il relativo collo, può caricare solo dopo che il danno sia stato riparato;
- c) osservare le condizioni relative al carico ed alla movimentazione, quando carica merci pericolose in un veicolo, in un grande contenitore (container) o in un piccolo contenitore;
- d) osservare le disposizioni relative alle segnalazioni di pericolo (etichette e segnali arancio) dei contenitori, dopo aver caricato merci pericolose;
- e) osservare quando carica i colli, i divieti di carico in comune, tenendo conto delle merci pericolose già presenti nel veicolo o nel grande contenitore (container), come pure le disposizioni concernenti la separazione delle derrate alimentari o oggetti di consumo o da alimenti per animali.

Le suddette informazioni sono indicative e non esaustive.

**Sede Legale :**

Autotrasporti PALENA VINCENZO & C. Srl  
Via C. Battisti, 7 – 66041 Atessa (Ch)  
Tel. 0872 / 8801 (15 linee)  
Partita IVA 00615580693  
Iscr. Trib. Lanciano n. 1228  
C.C.I.A.A. n. 71434  
Num. Iscr. Albo Trasportatori CH / 6451298 / A / 00  
Autoriz.ne Conto Terzi n. GAOC7X / CH000022

**Sede operativa e amministrativa :**

66041 - Zona ind.le Atessa (Ch)  
Tel. 08728801 Fax. 0872897533

**Filiati:**

- Bentivoglio (Bo) c/o Interporto Tel. 051 6651932 Fax. 051 6651799  
- Brugherio (Mb) V. S. Margherita 127 Tel. 039884463 Fax.039 881170  
- Moncalieri (To) Via G. Di Vittorio 19 Tel. /Fax 011 9454684

[info@palena.com](mailto:info@palena.com)

[www.palena.com](http://www.palena.com)